


## FTB-100B: ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ КОМПЬЮТЕРУ ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-232

Андрей Кондратьев, CSC EXFO


Рефлектометр FTB-100B снят с производства в 2006 году, на смену ему пришли новые компактные и удобные устройства производства компании EXFO, но «сотка» до сих пор «в строю» и используется при строительстве и эксплуатации сетей оптической связи. Многие из тех, кто использует этот рефлектометр в работе, испытывают огромные сложности, перенося результаты измерений на компьютер с помощью дискет. По странному стечению обстоятельств описание функции передачи файлов через порт RS-232 не вошло в инструкцию по эксплуатации FTB-100B. Как это делается?

На компьютере должна быть установлена программа Toolbox Office (поставляется со всеми устройствами EXFO), которая обеспечивает передачу файлов от средств измерения EXFO на компьютер и является мощным средством offline-анализа результатов измерений.


1. В FTB-100B скопируйте передаваемые файлы в папку **\User Files\ Out** и «выберите» их:




2. Подключите FTB-100B к компьютеру с помощью кабеля RS -232.
3. На компьютере откройте в программе **Toolbox Office** раздел **Data Transfer** и выберите категорию **FTB100/100B <-> FTB-400/Computer**:




3. В открывшемся окне укажите путь к папке на диске компьютера, куда будут скопированы файлы, затем нажмите кнопку **Next**:



4. В открывшемся окне нажать кнопку **Transfer**:



5. Файлы из папки **\User Files\ Out** будут скопированы в указанную папку на компьютере



Конечно, интерфейс обмена с FTB-100В, порядком устаревший, далек от прозрачности. Но главное, что нужно запомнить, – файлы для копирования на компьютер, должны находиться в папке **\User Files\Out** рефлектометра FTB-100В. Все остальное более или менее «интуитивно ясно».